

Kattinge Vandværk

Analyseresultater

OK
Over grænseværdi
Kritisk over grænseværdi

Adresse	Prøvemærkning	Prøvetype	Prøveomfang	Tidspunkt	Laboratorium	Rapport	Kimtal22 (<200)	Øvrige parametre
Forbruger								
	køkkenvask	Drikkevand	29 Gruppe A parametre	16/02/2021	Eurofins Miljø	AR-21-CA-21016084-01	81	OK
	Hane i stald	Drikkevand	27 Driftskontrol	22/09/2020	Eurofins Miljø	AR-20-CA-20039698-01	120	OK
	Hane i stald	Drikkevand	29 Gruppe A parametre	22/09/2020	Eurofins Miljø	AR-20-CA-20039696-01	180	OK
	Køkkenhane	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	08/06/2020	Eurofins Miljø	AR-20-CA-00961179-01	130	Ikke målt
	køkkenvask	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	24/03/2020	Eurofins Miljø	AR-20-CA-00938061-01	180	Ikke målt
	køkkenvask	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	24/03/2020	Eurofins Miljø	AR-20-CA-00938054-01	210	Ikke målt
	køkkenhane	Drikkevand	29 Gruppe A parametre	24/02/2020	Eurofins Miljø	AR-20-CA-00928385-01	360	OK
	køkkenhane	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	24/02/2020	Eurofins Miljø	AR-20-CA-00928363-01	250	Ikke målt
	?	Drikkevand	Udvidet pesticidkontrol	08-10-2019	Bilacón, Berlin	Bilacón_19-108438	Ikke målt	OK
	køkken	Drikkevand	31 Gruppe A+B parametre	11/09/2019	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00870344-01	200	OK
	Køkkenhane	Drikkevand	29 Gruppe A parametre	04/04/2019	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00783289-01	210	OK
	køkken	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	28/02/2019	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00771255-01	1100	Ikke målt
	hane i vaskerum	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	14/01/2019	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00755983-01	720	Ikke målt
	badevarelse	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	14/01/2019	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00755982-01	590	Ikke målt
	køkken	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	14/01/2019	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00755975-01	540	Ikke målt
	køkken	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	19/12/2018	Eurofins Miljø	AR-18-CA-00750856-01	530	OK
	hane i vaskerum	Drikkevand	27 Driftskontrol	19/12/2018	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00750762-01	450	OK
	hane i vaskerum	Drikkevand	29 Gruppe A parametre	19/12/2018	Eurofins Miljø	AR-18-CA-00750761-01	410	OK
	udendørs hane	Drikkevand	29 Gruppe A parametre	30/10/2018	Eurofins Miljø	AR-18-CA-00731475-01	220	OK
	Bryggershane	Drikkevand	10 Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer	26/10/2016	Eurofins Miljø	AR-16-CA-00480966-01	30	OK
	Køkken	Drikkevand	04 Andet	27/01/2016	Eurofins Miljø	AR-16-CA-00391740-01	2	OK
	Køkken	Drikkevand	04 Andet	27/01/2016	Eurofins Miljø	AR-16-CA-00391739-01	>3000 ^{*1}	OK
	Udendørs hane	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	17/03/2015	Eurofins Miljø	AR-15-CA-00286231-01	3	OK
	Køkken	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	17/03/2015	Eurofins Miljø	AR-15-CA-00286229-01	<1	OK
	Køkken	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	17/03/2015	Eurofins Miljø	AR-15-CA-00286228-01	<1	OK
	Køkken	Drikkevand	04 Andet	19/02/2015	Eurofins Miljø	AR-15-CA-00278031-01	2100 ^{*1}	OK
	Målerbrønd	Drikkevand	04 Andet	19/02/2015	Eurofins Miljø	AR-15-CA-00278030-01	660 ^{*1}	OK
	Køkken	Drikkevand	04 Andet	06/02/2015	Eurofins Miljø	AR-15-CA-00274275-01	840 ^{*1}	OK
	Køkken	Drikkevand	01 Begrænset kontrol	22/10/2014	Eurofins Miljø	AR-14-CA-00241410-01	<1	OK

*1: Ny tilslutning til gammel husinst.

Kattinge Vandværk

Analyseresultater

OK
Over grænseværdi
Kritisk over grænseværdi

Adresse	Prøvemærkning	Prøvetype	Prøveomfang	Tidspunkt	Laboratorium	Rapport	Kimtal22	Øvrige parametre
Boringskontrol								
							(<50)	
Boring	DGU 206.855	Råvand	26 Mikrobiologisk kontrol	08/06/2020	Eurofins Miljø	AR-20-CA-00961244-01	150	Ikke målt
Boring	dgu 206.855	Råvand	26 Mikrobiologisk kontrol	24/03/2020	Eurofins Miljø	AR-20-CA-00938066-01	300	Ikke målt
Boring	dgu 206.855	Råvand	26 Mikrobiologisk kontrol	04/11/2019	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00891975-01	640	Ikke målt
Boring	DGU 206.855	Råvand	26 Mikrobiologisk kontrol	28/02/2019	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00771259-01	420	Ikke målt
Boring	dgu 206.855	Råvand	26 Mikrobiologisk kontrol	02/10/2019	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00878744-01	130	Ikke målt
Boring	dgu 206.855	Råvand	26 Mikrobiologisk kontrol	14/01/2019	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00755985-01	82	Ikke målt
Boring	DGU 206.855	Råvand	05 Boringskontrol	19/12/2018	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00750769-01	Ikke målt	OK
Boring	DGU 206.855	Råvand	26 Mikrobiologisk kontrol	11/11/2016	Eurofins Miljø	AR-16-CA-00486876-01	240	OK
Boring	DGU: 206.855	Råvand	22 Boringskontrol + org. mikro	28/01/2014	Eurofins Miljø	AR-14-CA-00151444-01	Ikke målt	OK
Boring	DGU 206.855	Råvand	02 Normal kontrol	28/10/2013	Eurofins Miljø	AR-13-CA-00127099-02	<1	OK
Boring	dgu 206.855	Råvand	05+09 Boringskontrol + org.mikro	11-02-2009	Miljølaboratoriet	Boringskontrol 2009	Ikke målt	OK
Boring	dgu 206.855	Råvand	RUTINE Analyser under akk.	08-01-2004	Miljølaboratoriet	Boringskontrol 2004	Ikke målt	OK
Boring	dgu 206.855	Råvand	Ikke oplyst	08-11-1999	LMK, Køge	Boringskontrol 1999-4	Ikke målt	OK
Boring	dgu 206.855	Råvand	CI.S04.F	08-11-1999	Rovesta Miljø	Boringskontrol 1999-3	Ikke målt	OK
Boring	dgu 206.855	Råvand	Pesticider	27-09-1999	Teknologisk inst.	Boringskontrol 1999-2	Ikke målt	OK
Boring	dgu 206.855	Råvand	BTEXN	27-09-1999	Teknologisk inst.	Boringskontrol 1999-1	Ikke målt	OK
Boring	dgu 206.855	Råvand	Pesticider	29-01-1999	Teknologisk inst.	Boringskontrol 1997	Ikke målt	OK
Boring	dgu 206.855	Råvand	Pesticider	27-09-1995	Teknologisk inst.	Boringskontrol 1995	Ikke målt	OK
Boring	dgu 206.855	Råvand	Ikke oplyst	25-10-1994	LMK, Køge	Boringskontrol 1994	Ikke målt	OK
Boring	dgu 206.855	Råvand	Ikke oplyst	03-07-1989	Ike oplyst	Boringskontrol 1989	Ikke målt	OK
Boring	dgu 206.855	Råvand	Ikke oplyst	18-12-1970	Ikke oplyst	Boringskontrol 1970	Ikke målt	OK
Afgang Vandværk								
							(<50)	
Vandværk	Afgang vandværk	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	08/06/2020	Eurofins Miljø	AR-20-CA-00961231-01	150	Ikke målt
Vandværk	Råvandshane vv	Råvand	26 Mikrobiologisk kontrol	08/06/2020	Eurofins Miljø	AR-20-CA-00961230-01	53	Ikke målt
Vandværk	prøvehane	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	24/03/2020	Eurofins Miljø	AR-20-CA-00961231-01	150	Ikke målt
Vandværk	prøvehane	Råvand	26 Mikrobiologisk kontrol	24/03/2020	Eurofins Miljø	AR-20-CA-00938060-01	300	Ikke målt
Vandværk	råvands hane	Råvand	26 Mikrobiologisk kontrol	24/03/2020	Eurofins Miljø	AR-20-CA-00938059-01	180	Ikke målt
Vandværk	råvands hane	Råvand	26 Mikrobiologisk kontrol	24/02/2020	Eurofins Miljø	AR-20-CA-00928380-01	310	Ikke målt
Vandværk	afgang vv	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	24/02/2020	Eurofins Miljø	AR-20-CA-00928379-01	310	Ikke målt
Vandværk	Råvandshane vv	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	04/11/2019	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00891976-01	700	Ikke målt
Vandværk	rentvandshane	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	04/11/2019	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00891971-01	620	Ikke målt
Vandværk	Afgang vandværk	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	02/10/2019	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00878733-01	310	Ikke målt
Vandværk	afgang vandværk	Drikkevand	27 Driftskontrol	11/09/2019	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00870168-01	410	OK
Vandværk	Råvandshane vv	Råvand	26 Mikrobiologisk kontrol	28/02/2019	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00771270-01	350	Ikke målt
Vandværk	afgang vandværk	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	28/02/2019	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00771269-01	870	Ikke målt
Vandværk	efter filter	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	14/01/2019	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00755981-01	640	Ikke målt
Vandværk	råvand ind	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	14/01/2019	Eurofins Miljø	AR-19-CA-00755980-01	>3000 ³	Ikke målt
Vandværk	afgang vandværk	Drikkevand	03 Udvidet kontrol	17/01/2018	Eurofins Miljø	AR-18-CA-00631557-01	4	OK
Vandværk	Afgang vandværk	Drikkevand	02 Normal kontrol	17/02/2017	Eurofins Miljø	AR-17-CA-00516639-01	6	OK
Vandværk	Råvand ind	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	11/11/2016	Eurofins Miljø	AR-16-CA-00486875-01	45	OK
Vandværk	Boring, råvand ind	Råvand	26 Mikrobiologisk kontrol	03/11/2016	Eurofins Miljø	AR-16-CA-00484150-01	1600 ²	Ikke målt
Vandværk	Afgang vandværk	Drikkevand	26 Mikrobiologisk kontrol	03/11/2016	Eurofins Miljø	AR-16-CA-00484143-01	45	OK
Vandværk	Afgang vandværk	Råvand	26 Mikrobiologisk kontrol	26/10/2016	Eurofins Miljø	AR-16-CA-00480962-01	54	OK
Vandværk	Afgang vandværk	Drikkevand	13 Normalkontrol + org. mikro	19/02/2015	Eurofins Miljø	AR-15-CA-00278028-01	3	OK
Vandværk	Afgang vandværk	Drikkevand	03 Udvidet kontrol	27/01/2016	Eurofins Miljø	AR-16-CA-00391699-01	<1	OK
Vandværk	Afgang vandværk	Drikkevand	03 Udvidet kontrol	22/12/2014	Eurofins Miljø	AR-15-CA-00262611-01	1	OK
Vandværk	Afgang vandværk	Drikkevand	02 Normal kontrol	28/10/2013	Eurofins Miljø	AR-13-CA-00127098-01	7	OK
Vandværk	Afgang vandværk	Drikkevand	02 Normal kontrol	19/02/2013	Eurofins Miljø	AR-13-CA-00052769-01	2	OK
*2: Boring renoveres med ny foring *3: Boring og råvandsledning decifineres								